

Convergent Audio Technology SL1

故障内容 ミュートスイッチノブが折れており動作未確認品

修理内容 ミュートスイッチの交換（同形状の代替品）電源ユニット部のランプを交換（特殊電球なのでLEDに交換）


スイッチが国内にないので海外から取寄せる。




動作確認が出来るようになったので出音を確認する




電源ランプが点灯しないので電氣的に異常がないか確認する。





スイッチ内部にLEDを入れる（電球と交換）




電源ランプの点灯具合




出音を確認する (+20 dBセット時)




20HZ 1K Ω 負荷 +20 dB 1.0V \rightarrow 10V




50HZ 1KΩ負荷 +20 dB 1.0V→10V




100HZ 1KΩ負荷 +20 dB 1.0V→10V




200HZ 1KΩ負荷 +20 dB 1.0V→10V




500HZ 1KΩ負荷 +20 dB 1.0V→10V




1KHZ 1K Ω 負荷 +20 dB 1.0V \rightarrow 10V




1.5KHZ 1KΩ負荷 +20 dB 1.0V→10V




5KHZ 1KΩ負荷 +20 dB 1.0V→10V



10KHZ 1K Ω 負荷 +20 dB 1.0V \rightarrow 10V



20KHZ 1KΩ負荷 +20 dB 1.0V→10V



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。