


ROCKTRON PATCH MATE

故障内容 1.2出力しない、ロータリーコマンダーの異常（操作がおかしい）

修理内容 ロータリーコマンダーの交換、設定確認（1.2が出力しないのは設定の問題でした） メモリー状態の確認、各出力の確認。

不良ロータリーコマンダーを新品に交換する（代替品のため配線に対応）



設定を記憶して呼出し確認（右のダイヤルで設定プログラムを読み込み、RECALLボタンを押す）各CHの出力を確認する。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822 オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。