

マランツ SM250

故障箇所

VUメーターの異常（片側の戻が悪い、針の動きが左右で違う、0の位置）


修理内容

メーターを分解して内部のカビを除去

ある程度は改善しましたが、とても正しい精度ではありません。

（左側のメーター内部のバネが腐食して弾力性が失われている）

◆ 内部の分解、確認作業



カビの影響でダンパーバネの劣化あり

