

LINE AXIS ターンテーブル

修理箇所

電源コード修理箇所の3ピンインレット化（センターアース対応）


しかし内部基盤の電源コンデンサーが破裂寸前、液漏れしていたので交換

モーターから出る煤により基盤の汚れがひどいので清掃

修理後の回転動作を確認



コンデンサー交換、基盤清掃後の状態



修理前、コンデンサー膨らみ、液漏れしています。

基盤の汚れもあり

