

Mcintosh C26

故障箇所

VR接点劣化、セレクトター接点劣化の修繕、リアRCA端子の研摩、ノブ洗浄

内部清掃



VR接点清掃



ノブ洗浄等、

