

Mcintosh MC38

故障箇所

VR接続コネクタの接触不良、フロントパネルの電球切れのため、LED化

ノブ清掃等

電球切れている状態



LED化



ノブの洗浄



通電確認

