

マランツ CD-15

故障箇所

CDトレイ開閉メカのゴム汚れ除去（CRCが付着していた）

リフトアップ部のメカ分解、全清掃（CRCに溶けたグリースが付着）


ピックアップ清掃、トレイ検知スイッチのコネクター内が腐食、接点磨き

レーザー調整、動作確認


メカブロック取り外し、点検前



位置検知スイッチコネクターの接点腐食具合



リフトアップ部分の分解、清掃



グリースが酷いので洗浄



組立ての試運転時

