

accuphase C-280

故障内容

ミュートセクター動作時に片側がミュートしない

修理内容

ミュートスイッチの分解清掃、VR基盤のはんだ修正、各操作、動作確認

パネルの清掃

不具合確認時、片側はミュートしない



内部の状況（埃は清掃済）



表示部分のくすみ、煙草のヤニで変色しているのでパネルの分解清掃



薬品に漬けて清掃



VR基盤のはんだ修正、下側のロータリースイッチを分解清掃



組立後確認中



ミュート作動時に両チャンネルからの出力が無い事を確認



