

マッキントッシュ MC150

故障内容

メーター表示が左右でずれる

修理内容

背面パネルのinputレベルの位置が左右で相違、リアパネルVR調整後確認

出力15W時



メーターの状態



出力140w時



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問合せください。

<http://www.kaitori.audio/repair>