

ONKYO 927LTD

故障内容

接触悪い、VR緩み


修理内容

VR増し締め、リレー清掃、inputセレクタの接点剤、出力確認、操作確認

VRのナット緩み



リレー取り外しの為、裏パネル外し



リレー取り外し後



リレー接点清掃




動作確認（トーンなどの確認）



100W+100W 1KH z 時



特に問題なく出力を確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問合せください。

<http://www.kaitori.audio/repair>