

TRIODE TUBE AMP (E L 34)


故障内容

無音時に大きなノイズ

修理内容

アンプVR接点異常のためクリーニング、B I A S 調整と動作確認

VR内部の接点清掃




B I A S 調整と確認作業



35W+35W 8 オーム負荷



最大35W時、400Hz 波形



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>