

AKAI Z7100EV

故障内容

録音時、片側が聞こえない（とてもこもる）BIASキャリブレーション機能しない。

修理内容

テープテンション用の2つのローラーの片側が汚れて滑り録音ヘッドにうまくテープが当たらない為、ピンチローラーとキャプスタンシャフトの清掃、ヘッドの清掃とドア可動部のグリースアップ。

ピンチローラー、キャプスタンシャフトの清掃（2か所）、ヘッド清掃




テープ走行確認（録音）



10KH z 録音時の両チャンネルの出音に問題がない事を確認
 (100円ショップのノーマルテープなので周波数帯域が狭い)



10KHz 録音した後に再生した波形（ドルビーC NR HXPROが入ってます）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>