

LUXMAN M-06A

故障内容

片側のVRガリ

修理内容


出音し、診断した結果はアッテネッターではなくスピーカーリレーの接点異常で信号にガリ音のようなノイズが乗っていた。

スピーカーリレーの接点を清掃し出音に問題がない事を確認。

診断中、奥のリレーが接点不良をおこしていた。



洗浄剤をつけ、内部接点の清掃



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>