


YAMAHA A750

湖沼内容TAPE1の状態で左側が出音しない

修理内容 インプットセクター基盤のはんだ修理、RCAジャックのはんだ補強、スピーカーリレー接点清掃（少音時に右側が共通で不安定なため）動作確認

RCA端子のはんだ不良、セクター部分のはんだ不良あり



ボリュームの小さい時に共通で右側の出力が不安定なため、リレーの接点清掃



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>