

NEC A-10X

故障内容 ノブの緩み

修理内容 ノブの締め付け、動作確認時に小音時に左右のギャングエラーがあったりボリュームのガリのため、内部分解しボリュームとスピーカーリレーを清掃。

パネルの洗浄、動作確認


内部のネジがグラグラに緩んでいる




パネル洗浄



内部の汚れ




背面基盤、VRはカバーの中で困難




VR取り外し中



リレー取り外し、接点清掃



組立後



組立作業終了後



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>