


メサブリギ ディアルレクチャー

故障内容 激しいノイズ発生

修理内容 プリ真空管交換（12AX7一本、別のメサから）プリ管は純正で揃えてあります。不良抵抗交換、BIASの状態確認、パワー確認（100W 8Ω 1kHz）

抵抗不良箇所あり




プリ真空管の差し替え



パワー確認



100W時の波形 (1kHz 100W 8Ω)



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>