

ヒューケト TRIAMP MK1

故障内容 断続的なノイズ

修理内容 チョークトランス低電圧での印加乾燥、BIAS用抵抗交換、スクリーングリッド抵抗交換、BIAS調整、動作確認

抵抗が焼けてる



パワー管外しての確認



チョークトランス内の焦げ跡（湿気を乾燥済）



フットスイッチ確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>