


LUXMAN L38FD

故障内容


片側にノイズ

修理内容 ドライバー回路のオイルコンデンサー寿命のため交換、BAIS 調整


修理前の波形、片側の出力が異常



トランスの診断、両チャンネルOKです。




劣化したコンデンサー交換



修理後に動作確認



最大（30W+30W、400Hz 8Ω 負荷時の波形）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>