


TRIO KA-8300

故障内容 電源スイッチ破損

修理内容 鉄プレート加工溶接

根元が折れてしまっているのを鉄プレートを加工してはんだ溶接





元に組み直し異常なし



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>