


YAMAHA C1000


故障内容 AUX-2の音が途切れる


修理内容 メインインプット端子基盤のはんだ修正、BIAS調整、ファンクションスイッチの接点改善、モードセクターの接点改善、DC調整

原因をさがすのが大変でした。




一見問題ないように見えるスルーホールのはんだ不良が原因





BIASやDCオフセットの調整



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>