


LUXMAN CL-38 (管球式プリアンプ)

故障内容 ノイズが出る、ボリュームのガリ

修理内容 内部の埃が酷く、湿気で帯電している関係でノイズが発生、基盤の清掃作業、動作確認


内部の清掃をする



動作確認中



出力確認 (1kHz VR最大時 負荷600Ω)



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。