


フィリップス LHH900

故障内容 CD読み込まない、異音

修理内容 駆動ベルト交換（メカ分解あり）2か所 動作確認

駆動プーリーを外してベルトを交換する（2か所）



交換後はスムーズにCDを読み込み、再生をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。