


WADIA8 トランスポート


故障内容 CD出し入れ不能

修理内容 スピンドルモーターリフトアップ部分のゴム溶断箇所の清掃と交換


CDピックアップリフト部分のゴムが溶けてしまってる



分解し清掃



新しいゴムの取り付け



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。