


PIONEER TX-8800 II

故障内容 片側の音声が出音しない

修理内容 はんだクラック修正

はんだクラックが原因で出音しない



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。