

Nakamichi 600 II


故障内容 再生不能

修理内容 メカブロック分解しカウンターベルト交換、アイドラーゴムの清掃、アイドラー用のスプリング経たりのため伸ばす。 録音出来ない不具合もありで、再生、録音セレクト部の清掃、BIAS の調整 (消去HEAD用)

メカブロックを取り出す



カウンターのゴムベルト交換やアイドラーなどの清掃をする



各調整をしてから動作確認をする



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822 オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。