AKAI GX-7100EV

故障内容 録音時に音が揺れる

修理内容 テープ走行系の汚れ清掃、BIAS調整、RECLEVEL調整 (10KH z 400HZ)

内部に入ってるテープのままキャリブレーションをする (調整不能で揺れの確認が出来る)



テープ走行系の清掃 (アルコールで入念に)



テープの状態は大丈夫そうです。



このテープを基準にBIAS量とレベル量の調整をする




調整後、BIASとレベル量はセンター位置になる。



ノーマルテープの調整後も同等にする(マクセルURテープ)



他、電源系などの異常はありませんでした。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。 修理等をお考えの方は <u>こちら</u> をクリックまたは、TEL 011-522-7822 オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。