


AIWA PX-E800


故障内容 レコード再生が遅い

修理内容 ターンテーブル軸部分の給脂、ターンテーブル駆動モーターの調整 (33/45回転)

ターンテーブルの軸のグリースが無い！ 給脂をする。



回転数調整はモーター内のVRにて行う



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。