

ORANGE ROCKREVERB 100

故障内容 出音しない

修理内容 プリドライバー管交換、BIAS調整、動作確認

プリドライバー管を交換する




BIASを調整する



各真空管を測り数値を記載してペアを合わせる




ペアを選定してBIAS値を平均にする



出力確認をする



100W 8Ω負荷 1kHzの条件で出力を確認。



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。