

FENDER TWIN REVERB

故障内容 パワー管1本故障、リバーブ動作時に異音がする（シャカシャカ音）

修理内容 リバーブユニット内の劣化スプリング交換、パワー管4本交換、BIAS調整、動作確認

リバーユニット内の伸びたスプリングを交換する



パワー管を4本用意してBIAS値を測りペアーを揃える



BIASを調整する



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。