

McIntosh MC1000

故障内容 出音しない（微かに音は出るが歪んでしまっているとの事）

修理内容 ドライバー基板のコネクター接触不良の改善。動作確認

ドライバー基板のコネクター配線が接触不良を起こして導通していないので再度奥まで入れる。

各トランジスター（最終段）に故障が無いか通電前に調べる。



通電をして確認する（ファイナルは無事！）




出力確認をする 500Wまで (ダミーロードの関係)




数十秒なら抵抗並列で500Wまで耐えられる。



500W 1KHz 4Ω時の負荷波形（正弦波） 異常ありません。



500W同条件でのノコギリ波形 異常なく綺麗！



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。