TRIODE VP-120SE

故障内容　真空管が無い

修理内容　新品の真空管を取付（KT-88、6N3P）BIAS調整、セレクタースイッチの接点清掃、動作確認

セレクタースイッチの接点清掃



BIAS調整中



400Hz　45W8Ω時の波形



1KH z 45W時の波形



8KH z　45W時の波形



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

http://www.kaitori.audio/repair