pioneer CT-9

故障内容　電源入らない

修理内容　電源ダイオードショートのため交換、ｒｅｃ回路作動しないため代替的処理で対応、再生速度が異常のため調整、動作確認

電源ダイオード及びコントロール基盤に不具合

部品が無いため代替的処置で対応





テープ走行、録音確認など

弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

http://www.kaitori.audio/repair