McCORMACK SST-1

故障内容　早送り出来ない

修理内容　タクトスイッチ交換4か所（予防措置）

動きが微妙なので4か所交換する

古い方のタクトスイッチ4個

弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

http://www.kaitori.audio/repair