Maxon HD1000

故障内容　電源が落ちる、バックライト不安定

修理内容　バックライトをLEDに交換、電源回路修理（はんだ不良）

電源部のはんだを修正する



バックライトをLEDに交する

動作確認をする

弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は こちら をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。