アキュフェーズ　DP-80

故障内容　OPT端子破損

修理内容　OPT端子修理

再はんだ（足の加工取付）

確認時の光り具合

弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

http://www.kaitori.audio/repair