BOSE AW-1

故障内容　テープ再生出来ない

修理内容　別途AW-1からのテープデッキ交換。カセット再生に不具合があるためアイドラー部分の部品清掃

別途AW-1からのメカブロック移植

移植用メカブロックメンテナンス（テープ再生に不具合があったため）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

http://www.kaitori.audio/repair