LUXMAN L45

故障内容　音が出ない

修理内容　配線の外れ（金属疲労で断線）

配線の断線のみ、他に異常なし。

ただしボリュームを交換してありラウドネス（バスブースト機能は無効となってます）



出力確認

60W+60W　８Ω負荷1KHｚの波形



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

http://www.kaitori.audio/repair