Victor PS-D700

故障内容　2CH入力端子破損

修理内容　2CH入力端子の補修

割れてしまった箇所の補修



エフェクト確認

弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は こちら をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。