HAMMOND STUFF 060G

故障内容　インプットジャックの接触が悪い、ガリ

修理内容　インプットジャック緩みのためシャーシに信号線がショート、緩みを直す。

全ボリュームの分解清掃、BIAS調整、動作確認

ボリュームは誤り防止のため一個づつ内部を分解し清掃をする

02612
1
2
VOLUME 1
VOLUME 2
MASTER
TREBLE
MIDDLE

BIAS調整をする

弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は こちら をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。