

MCINTOSH C-28

故障内容

VRガリ、トーンガリ、コンプレッサーガリ

修理内容

劣化コンデンサー交換4か所（トーン回路）、イルミネーション電球接触不良改善、inputセレクター接点清掃、トーンセレクター接点清掃4か所、動作確認

確認時、リモートの電気が光らない



配線及び、基盤の確認（VRにトーン側からの電流漏れ確認）



劣化部品の交換（トーン回路のコンデンサー）、電流漏れは常時から、通電時にメインコンデンサーに電気が溜まるまでの間に改善（GNDの電位が安定するまで）




イルミネーションの電球確認 1/2




イルミネーションの電球確認2/2



inputセレクターの接点清掃




トーンセレクターの接点清掃




パネル取付確認（リモート時）




40HZ入力、最大出力確認



4Khz 最大時



10KH z 最大時



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
オーディオの修理等をご希望の方はお問合せください。

<http://www.kaitori.audio/repair>