


SONY TC-KA3ES

故障内容 再生出来ない 他点検など

修理内容 メカブロックのオーバーホール

メイン基盤からメカブロックを分離



メカブロック分離後 ヘッドが上がらない原因を調査



メカブロック解体、ヘッド駆動用のゴムベルトはここまで分解しないと交換出来ない。  
他、グリースの給油などをしてメカのオーバーホール





異常部分の拡大




劣化してるグリースの清掃など



ピンチローラーの清掃



ゴムなどを交換して組立完成





テープ再生確認



キャリブレーションの確認



録音確認など



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>