


YAMAHA CA-1000III

故障内容 VRガリ 動作不安定など

修理内容 各BIAS調整 (A/B級) プリラインDCバランス調整、セレクター接点改善 (清掃) VR接点改善 (清掃) トーン接点改善 (清掃) 動作確認

各種点検や接点改善の作業など



リレー接点はとても綺麗（未使用品??）



最大出力テスト（調整後）




27.5V@ 94W+94W (発振器の都合で100Wに合わない)




94W時のダミーロード側




94W+94W 1000Hzの波形



A級動作時 13.9V@24W (カタログ値は20W)



24W時の波形



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
オーディオの修理等をご希望の方はお問い合わせください。

<http://www.kaitori.audio/repair>