

ONKYO p-307

故障内容 セレクタースイッチなどが空転してしまうため動作確認出来ず。

修理内容 セレクタースイッチ2か所の接合部分の部品損傷のため製作して取り付ける、フロントパネルの表示灯の電球切れのため全てledに交換、各セレクタースイッチの接点清掃、ボリュームの接点改善、動作確認

ジョイントの破損のため接合部分を作り直す



ランプもledに交換 15か所



点灯確認



セレクタースイッチ類の接点清掃



動作確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。