


RAMSA WP-9440


故障内容 音が歪む、小さい

修理内容 VRの接点清掃、パワーアンプ基盤のコネクター接点清掃、パワーアンプ基盤の埃の清掃、ヒートシンク内の清掃、排気ファンの清掃、フロントパネルの清掃。

アンプ内部の状態、埃が酷い



パワーアンプユニットを取り出す、埃の清掃



パワーアンプユニットのヒートシンク内は埃が詰まっている



左右分離、フェンの清掃をする



フェンの清掃後



VRの清掃のため分離



パネルは洗浄



清掃後の状況（組立後）



通電をして動作確認中



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。