

KENWOOD K270


故障内容 CD読み込まない、小音量時の片側の音が出なくなる他、異常のある所を点検して欲しい。

修理内容 もう一台の持ち込み品よりCDブロック、DACユニットの交換、メインボードのメモリーバックアップ用コンデンサーの交換、CDメカ部分のゴムベルト新品に交換、スピーカーリレーの接点清掃。


部品入れ替えのため双方を分解



ゴムベルトを新品に交換する



液漏れ寸前のメモリー用コンデンサーを新品に交換する



DACユニットを交換する



スピーカーリレーの清掃



出音テスト



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。