



conrad johnson MV50

故障内容 煙が出た（真空管 1 本故障）

修理内容 抵抗交換4か所 6550を 4 本交換、BIAS調整

カソード抵抗を巻線セメント抵抗（TAKMANオーディオ用）に交換 4 か所






BIAS調整中




出力確認 40W+40W 8 Ω 負荷 1KH z




100Hz 40W+40W 8 Ω 負荷



1000Hz 40W+40w 8 Ω 負荷



10KHz 40w+40w 8Ω負荷



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。  
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822  
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。