


YAMAHA CA-2000


故障内容 音が出ない

修理内容 パワーアンプ部の故障のため修理（左CH DC30V出力と異常）BIAS調整（左右）DC調整（左右） トーンのガリ改善、フォノセクターのガリ改善、動作確認


初期診断、スピーカーに30Vの電位（故障しています）



パワーアンプ基盤を取り出して修理をする



修理後に組み立て、BIAS、DCの調整をする（左右）




その他、フォノ、トーンのガリを改善してテストをする



1KHz 100W+100W 8オーム負荷テスト



波形に異常なし (100W時)



メーター照明や動作確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。