

EAD-T-1000 (CDトランスポート)

故障内容 CD-R読み込まない

修理内容 ピックアップレーザー出力調整 (15%) ゲイン調整+10%内


(ピックアップの劣化のための調整で、延命は出来ますがピックアップの寿命は避けられません)

CD-R 調整メディアとしてVictor製を使用。

※海外製の廉価版や不良メディアでの再生は保証しません。

WMAやMP3、FLACなどの形式は無論再生不可

焼き込み (高速) や使用するDVDドライブなどの状況、ライディングソフトなどの状況で読まない事や予想されます。



CDRを読み込み再生確認



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。