


musical fidelity b200

故障内容 ノイズが出る、コンデンサーの液漏れ


修理内容 フォノ回路の電源回路修理（劣化コンデンサーのショートのためコンデンサー交換、MM/MCバッファアンプ部のトランジスター交換）メイン電源ブロックコンデンサー交換個（80V10000uF 2個、以前は63V6800uF）放熱部分のグリース塗りなおし（CPUグレード）

パワーアンプ部のドライバー段のはんだ修正、動作確認

パワーアンプ回路ドライバー段のはんだ不良あり



フォノ段の修理をしてメインコンデンサー交換、放熱グリースを塗る（CPU用）



交換部品（フォノ段 MM/MC切り替え回路のバッファ、フォノ電源コンデンサー、メインブロックコンデンサー）



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。