

luxman 1-308

故障内容 片側が出音しない、ボリューム上げるとノイズが出る

修理内容 トーンアンプ部の劣化トランジスタ交換、パワーアンプ回路のBIAS調整、セレクタースイッチの接点清掃、トーンなどの接点の改善、ボリューム接点改善、動作確認

トーン回路の劣化トランジスター交換やロータリースイッチの清掃、トーンやボリュームの接点の清掃を済ませておく。



通電してパワーアンプの調整をする (DCとBIAS)



負荷テスト 55W+55W 1KHz 8Ω



弊社では個人様・業者様を含め年間数百件の修理等を行っております。
修理等をお考えの方は [こちら](#) をクリックまたは、TEL 011-522-7822
オーディオ買取センター 修理係 までお問い合わせください。